

Kreuzung Mühlweg – Posthofstraße in Reising (Landkreis Pfaffenhofen)

Der Mühlweg mündet nicht exakt senkrecht in die Posthofstraße. Vielleicht hat man aus diesem Grund das Delta des Mühlweges ziemlich breit ausgeführt. Allein durch diese bauliche Maßnahme kann sich folgende Situation ergeben: Ein Radfahrer kommt vom Mühlweg und will nach links abbiegen. Da ein Auto von rechts kommt, wartet er am linken Rand der Spur (grüner Punkt). Das Auto müsste auf der grünen Spur abbiegen.



[Karte: Bing.tms]

Nicht selten schneiden Autofahrer die Kurve an, so dass sie im Bild oberhalb des Radlers vorbeifahren oder ihn treffen. Diese Unfallsituation ist nicht theoretisch, genau so haben es ich und andere Pendler, die vom Bahnhof kommen, erlebt.



[Karte: Bing.tms]

Der Strich in der Mitte des Mühlweges, auf dem Satellitenfoto ist er noch erkennbar, ist zur Kennzeichnung der Fahrspur völlig unzureichend. Inzwischen ist er abgefahren.

Möglich Abhilfe: - Verkleinerung der oberen Radius
 - Verkehrsinsel

Georg Hadzelek

